
S.C.G. AB

SJÖGREN CONSULTING GOTHENBURG AB

STADSBYGGNADSKONTORET
BOX 2554
403 17 GÖTEBORG

GÖTEBORG 2025-07-02

ÖVERSÄNDER OVK PROTOKOLL FÖR HANDLÄGGNING

FASTIGHET : OLSKROKEN 15:2
ADRESS STORRGATAN 5 - 7
ANLÄGGNING FF1. TA1

Med vänlig hälsning



Thomas Sjögren
Sakkunring Ventilation
OVK K-Riks Cert.nr: 4090

Rundradiogatan 27
421 35 V:a Frölunda
Sverige

TELEFON : 072 888 1894
E-POST thomas@consultingvvs.se
WEBBPLATS www.consultingvvs.se

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
20250403	FF1, TA1	3_mal

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
		15:2			

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	FF1	F					
2	TA 1						
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☒ Ritningar			
	1.2	☐ DU-instruktioner	1.1	Finns tillgängliga	0
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	2.6	Ngt försmutsade	1
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föroreningar	3.6	TA1 Frisör, aggregat ur funktion	2
	2.1	☐ Uteluftskanal			
	2.2	☐ Filterdel			
	2.3	☐ Batterier			
	2.4	☐ VVX			
	2.5	☐ Fläktdel			
	2.6	☐ Kanaler			
	2.7	☐ Don			
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
	2.9	☐ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☐ Filterdel			
	3.2	☐ Batterier			
	3.3	☐ VVX			
	3.4	☐ Spjäll			
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☐ Fläktar			
	3.7	☐ Luftflöden			
	3.8	☐ Kanaler			
	3.9	☐ Don			
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☐ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☐ Drag			
	4.4	☐ Ljud			
	4.5	☐ Bruksynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		
		☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
		☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
		☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
					2025-04-03
					Namnteckning

FLÖDESPROTOKOLL LUFT				Datum 2025-04-04	
				Proj.nr:	
OBJEKT: Olskroken 15:2 Storkgatan 5A					
SYSTEM: FF					
Lgh. NUMMER	TILLUFT		FRÅNLUFT		
	Luftflöde, l/s		Luftflöde, l/s		
	Beräknat	Erhållet	Beräknat	Erhållet	
44	Kolfilter	Kök	10	12	
		Bad	15	14	
91		Kök	10		
Ej åtkomlig		Bad	15		
92		Kök	10	9	
		Bad	15	13	
103 1301		Kök	10	11	
Velux Fönster		Bad	15	14	
104 1302		Kök	10	8	
Veluxfönster		Bad	15	16	
TOTALLUFTFLÖDE					
AGGREGAT	BERÄKNAT	ERHÅLLET	MÄTMETOD		
MÄTINSTRUMENT NR:					
ANTECKNINGAR					

FLÖDESPROTOKOLL LUFT				Datum 2025-04-04	
				Proj.nr:	
OBJEKT: Olskroken 15:2 Storkgatan 5B					
SYSTEM: FF					
Lgh. NUMMER	TILLUFT		FRÅNLUFT		
	Luftflöde, l/s		Luftflöde, l/s		
	Beräknat	Erhållet	Beräknat	Erhållet	
48	Kök Kolfilter		10	9	
	Bad		15	14	
93	Kök		10		
Ej tillgänglig	Bad		15		
94	Kök Kolfilter		10	9	
	Bad		15	13	
1301	Kök		10		
Ej tillgänglig	Bad		15		
1302	Kök		10	8	
Veluxfönster	Bad		15	16	
TOTALLUFTFLÖDE					
AGGREGAT	BERÄKNAT	ERHÅLLET	MÄTMETOD		
MÄTINSTRUMENT NR:					
ANTECKNINGAR					

FLÖDESPROTOKOLL LUFT				Datum 2025-04-04	
				Proj.nr:	
OBJEKT: Olskroken 15:2 Storkgatan 5 D SYSTEM: FF					
Lgh. NUMMER		TILLUFT		FRÅNLUFT	
		Luftflöde, l/s		Luftflöde, l/s	
		Beräknat	Erhållet	Beräknat	Erhållet
98	Kök			10	8
	Bad			15	13
99	Kök Kolfilter			10	8
	Bad			15	14
Balans Terapi	Kök			10	12
	Bad			15	13
TOTALLUFTFLÖDE					
AGGREGAT	BERÄKNAT	ERHÅLLET	MÄTMETOD		
MÄTINSTRUMENT NR:					
ANTECKNINGAR					

Flödesprotokoll Luft			Datum 2025-04-04		
OBJEKT: Olskroken 15:2 Storkgatan 7A SYSTEM: FF			T.S		
Lgh NUMMER	MÄTPUNKT	TILLUFT Luftflöde, l/s		FRÅNLUFT Luftflöde, l/s	
		Beräknat	Erhållet	Beräknat	Erhållet
11 1001	Kök Kolfilter			10	8
	Bad			15	14
12 1101	Kök			10	
Ej åtkomlig	Bad			15	
13 1201	Kök			10	
Ej åtkomlig	Bad			15	
105 1301 Kolfilter	Kök			10	11
Veluxfönster	Bad			15	14
TOTALLUFTFLÖDE					
AGGREGAT	BERÄKNAT	ERHÅLLET	MÄTMETOD		
MÄTINSTRUMENT NR:					
ANTECKNINGAR					

Flödesprotokoll Luft			Datum 2025-04-04		
OBJEKT: Olskroken 15:2 Storkgatan 7B SYSTEM: FF			T.S		
Lgh NUMMER	MÄTPUNKT	TILLUFT Luftflöde, l/s		FRÅNLUFT Luftflöde, l/s	
		Beräknat	Erhållet	Beräknat	Erhållet
14 1001	Kök Kolfilter			10	11
	Bad			15	13
15 1101	Kök Kolfilter			10	9
	Bad			15	14
16 1201	Kök Kolfilter			10	11
	Bad			15	14
106 1301	Kök Kolfilter			10	11
Veluxfönster	Bad			15	13
107 1302	Kök Kolfilter			10	11
	Bad			15	13
TOTALLUFTFLÖDE					
AGGREGAT	BERÄKNAT	ERHÅLLET	MÄTMETOD		
MÄTINSTRUMENT NR:					
ANTECKNINGAR					

Flödesprotokoll Luft			Datum 2025-04-04		
OBJEKT: Olskroken 15:2 Storkgatan 7C SYSTEM: FF			T.S		
Lgh NUMMER	MÄTPUNKT	TILLUFT Luftflöde, l/s		FRÅNLUFT Luftflöde, l/s	
		Beräknat	Erhållet	Beräknat	Erhållet
14 1001	Kök Kolfilter			10	11
	Bad			15	13
15 1101	Kök Kolfilter			10	9
	Bad			15	14
16 1201	Kök Kolfilter			10	11
	Bad			15	14
106 1301	Kök			10	11
	Veluxfönster			15	13
107 1302	Kök			10	11
	Bad			15	13
TOTALLUFTFLÖDE					
AGGREGAT	BERÄKNAT	ERHÅLLET	MÄTMETOD		
MÄTINSTRUMENT NR:					
ANTECKNINGAR					

Flödesprotokoll Luft				Datum 2025-04-04	
OBJEKT: Olskroken 15:2 Storkgatan 7 D – 7 E				T.S	
SYSTEM: FF					
Lgh NUMMER	MÄTPUNKT	TILLUFT Luftflöde, l/s		FRÅNLUFT Luftflöde, l/s	
		Beräknat	Erhållet	Beräknat	Erhållet
7 D					
Lgh 22 1101	Kök			10	11
	Bad			15	13
Lgh 23 1201	Kök			10	10
	Bad			15	13
7 E					
Lgh 24 1101	Kök				
Ej åtkomlig	Bad				
Lgh 25 1201	Kök			10	11
	Bad			15	13
	Klk			5	4
TOTALLUFTFLÖDE					
AGGREGAT	BERÄKNAT	ERHÅLLET	MÄTMETOD		
MÄTINSTRUMENT NR:					
ANTECKNINGAR					

Flödesprotokoll Luft			Datum 2025-04-04		
OBJEKT: Olskroken 15:2 Storkgatan 7 F SYSTEM: FF			T.S		
Lgh NUMMER	MÄTPUNKT	TILLUFT Luftflöde, l/s		FRÅNLUFT Luftflöde, l/s	
		Beräknat	Erhållet	Beräknat	Erhållet
Lgh 27	Kök Kolfilter			10	8
	Bad			15	12
Lgh 28	Kök Kolfilter			10	12
	Bad			15	14
Lgh 29	Kök			10	
Under renovering	Bad			15	
Lgh 30	Kök Kolfilter			10	11
	Bad			15	14
TOTALLUFTFLÖDE					
AGGREGAT	BERÄKNAT	ERHÅLLET	MÄTMETOD		
MÄTINSTRUMENT NR:					
ANTECKNINGAR					



INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKÅR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Olskroken 15:2	Storkgatan 5 . 7		
Systemnummer			
FF1			
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
G	2031-04-03		
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Nästa besiktningssdatum	
Thomas Sjögren	2025-04-03	2031.-04-03	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
S.C.G. AB	K-Riks	KIWA	4090

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Namnteckning	
--------------	--

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKÄR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Olskroken 15:2	Storkgatan 5 - 7		
Systemnummer			
TA1			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
EG		2028-04-03	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Nästa besiktningdatum	
Thomas Sjögren	2025-04-03	2028.04-03	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
S.C.G. AB	K-Riks	KIWA	4090

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Namnteckning